



MEILLEURES PRATIQUES AVEC LE S3

AMÉLIORER LES RÉSULTATS ET LA FIABILITÉ DU S3

FIABILITÉ

ENVIRONNEMENT

ENTRETIEN


POSTURE



LA PERSONNE SCANNÉE DEVRAIT:

- S'ASSEOIR CONFORTABLEMENT
- ÉVITER DE S'AFFALER
- ÉVITER DE SE PENCHER
- RESTER IMMOBILE PENDANT LE SCAN

SCANNER



POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS:

SCANNEZ À TEMPÉRATURE AMBIANTE (15° - 27° C).

AVANT DE SCANNER, EFFECTUEZ QUELQUES SCANS TEST POUR DIMINUER LE NIVEAU SONORE.

MANIPULATION



MANIPULEZ LE SCANNER DÉLICATEMENT.

DÉPOSEZ-LE TOUJOURS DÉLICATEMENT, ÉVITEZ DE LE FAIRE TOMBER OU DE LE RENSER, MÊME S'IL EST DANS UN ÉTUI PROTECTEUR.


POSITION



LA PERSONNE SCANNÉE DEVRAIT:

- SCANNER ENTRE LA LIGNE DE CŒUR ET LA LIGNE DE TÊTE
- SCANNER LE MÊME POINT SUR LA MAIN LORS DE CHAQUE SCAN
- COUVRIR LE NEZ DU SCANNER

DÉPLACEMENT



LORSQUE VOUS DÉPLACEZ LE SCANNER DEPUIS UN ENVIRONNEMENT CHAUD OU FROID, ATTENDEZ QU'IL S'ACCLIMATE À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE AVANT D'EFFECTUER DES SCANS.

TRANSPORT



LE SCANNER EST UN OBJET DÉLICAT

QUAND VOUS LE TRANSPORTEZ, VEILLENZ À LE PROTÉGER LE PLUS POSSIBLE.

PRESSION



LA PERSONNE SCANNÉE DEVRAIT:

- POSER SA MAIN SUR L'APPAREIL
- ÉVITER D'EXERCER UNE PRESSION TROP FORTE
- EXERCER LA MÊME PRESSION LORS DE CHAQUE SCAN

RANGEMENT



ÉVITEZ DE RANGER LE SCANNER À DES TEMPÉRATURES TROP CHAUDES OU TROP FROIDES.

LA TEMPÉRATURE DE STOCKAGE CONSEILLÉE S'ÉTEND DE 5° À 43° C.

VOYAGE



SI VOUS VOYAGEZ AVEC LE SCANNER, VEILLENZ À TOUJOURS LE PRENDRE EN BAGAGE À MAIN.

LES BAGAGES EN SOUTE PEUVENT ÊTRE MANIPULÉS VIOLEMMENT.